



Calorifugeage (sous-sol) Bât 26

Ci-contre, un détail de l'aspect du calorifugeage au plafond du sous-sol du 27 rue Rébéval

CHAUFFAGE EAU CHAUDE VENTILATION Lauzin 2-3

Clichés joints aux courriers de l'Amicale des 19 mars et 9 septembre

Points abordés :

- **état des réseaux**
- **bilan 1974 - 2001**
- **contentieux sur le « P2 » & « P3 »**
- **équilibre, radiateurs, VMC**



Calorifugeage (sous-sol) Bât 29

Ci-contre, un aspect des canalisations cheminant au sous-sol du 6 allée Louise Labé, avec une importante altération du calorifugeage.



Réglage paliers Bât 27

Ci-contre, les colonnes desservant les circuits des sols chauffants et radiateurs d'appoint. Ces circuits sont répartis pour un même palier en 3 zones selon le type de pièces. Les 3 capots des 3 vis de « réglage » de débit de ces 3 zones chauffées, passablement oxydés. Ce sont de simples vis de laiton et l'opérateur ne dispose d'aucun point de repère (graduation) pour mesurer et pour prendre note de l'action (visser ou dévisser « un peu ») entreprise pour tenter de réguler le débit correspondant.

Clichés ARGLAR Résidence Lauzin 2-3
N.B.: les griefs émis par l'Amicale sur le mode d'exploitation de la chaufferie ne visent nullement les salariés agissant sur la résidence en qualité d'exécutants.

Ci-contre, une vue d'un des innombrables dégâts des eaux survenus en raison d'une fuite de radiateur vers minuit. L'employé du Centre d'Appel a d'abord dû localiser ce circuit en pleine nuit, puis trouver le tuyau dans le local vide-ordure au sous-sol, puis vidanger toute l'installation faute de l'installation de « Tés » de dérivation.

Dégât des eaux (fuite radiateur)

